



AMAGO DE INCENDIO CONTROLADO EN BOCAMINA II

Coronel, 3 de junio de 2016. Esta tarde se produjo un principio de incendio en la unidad 2 de Bocamina, el que fue prontamente controlado por el equipo de trabajadores de la central. El evento ocurrió en la turbina de la unidad, en el sistema hidráulico del control de válvulas.

Cabe señalar que en este momento el incidente está controlado, gracias a las maniobras del equipo de generación de Bocamina. La presencia de Bomberos permitió determinar que el lugar no implica riesgo para las personas.

Bocamina II se encuentra temporalmente fuera servicio, mientras se realizan las indagaciones para determinar la causa del principio de incendio.